■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) 사천시	사업자등록번호
	주소 경남 사천시 용현면 시청로 77 (전화번호: -)	
석면해체 · 제거 사업장	건물명 주택, 창고, 방치	위치 경남 사천시 사천읍 용당길 83, 81, 44-8, 18, 32
	연면적(㎡) - ㎡	작업기간 2021년 08월29일 ~ 08월31일(3일간)
	석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎥)] 지붕재 573.47 ㎡	
측정 기관	대표자 ㈜제이에스환경컨설팅 김정희	사업자등록번호 732-86-01740
	주 소 경남 진주시 동부로 169번길 12, B1202	
	측정자 : 김정희 / 분석자 : 최진복	

측정 결과	시료번호	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	[별첨 1]					

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고

[별첨 2]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021년 09월 일

제출인(대표자) 사천시 (서명 또는 인)

경상남도 사천시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[별첨 1] 측정결과

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	사천시		
측 정 일	2021년 08월 29일	분석일	2021년 08월 29일
측 정 장 소	사천시 사천읍 용당길 83, 81, 44-8, 18	측정자	김정희
분석방법	위상차현미경법	분석자	최진복

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선	KMS-5100/1	10.61	10:05~14:05	0.000개/㎤	-
#2	부지경계선	KMS-5100/1	10.94	10:06~14:06	0.000개/㎤	-
#3	부지경계선	KMS-5100/1	10.64	10:08~14:08	0.000개/㎤	-
#4	부지경계선	KMS-5100/1	10.63	10:10~14:10	0.000개/㎤	-
#5	위생설비입구	KMS-5100/1	10.67	10:12~10:52	0.000개/㎤	-
#6	작업장주변(실외)	KMS-5100/1	10.76	10:18~12:18	0.001개/㎤	-
#7	작업장주변(실외)	KMS-5100/1	10.95	10:20~12:20	0.002개/㎤	-
#8	작업장주변(실외)	KMS-5100/1	10.60	14:25~16:25	0.002개/㎤	-
#9	작업장주변(실외)	KMS-5100/1	10.64	15:22~17:22	0.003개/㎤	-
#10	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.86	11:03~11:43	0.002개/㎤	-
종합 의견	기준치이하					

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사

측정자 김정희 분석자 최진복 책임자 김정희

협조자

우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윙스타워) B1202 ㈜제이에스환경컨설팅
전화 (055)795-1422 팩스 (070)7543-7042 E-mail js01740@hanmail.net

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	사천시		
측 정 일	2021년 08월 29일	분석일	2021년 08월 29일
측 정 장 소	사천시 사천읍 용당길 83, 81, 44-8, 18	측정자	김정희
분석방법	위상차현미경법	분석자	최진복

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#11	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.55	11:05~11:45	0.002개/㎤	-
#12	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.75	16:30~17:10	0.001개/㎤	
#13	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.65	17:15~17:55	0.003개/㎤	
#14	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.62	17:18~17:58	0.002개/㎤	
		이	하	여	백	
종합 의견	기준치이하					

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사

측정자 김정희 분석자 최진복 책임자 김정희

협조자

우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윙스타워) B1202 ㈜제이에스환경컨설팅
전화 (055)795-1422 팩스 (070)7543-7042 E-mail js01740@hanmail.net

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	사천시		
측 정 일	2021년 08월 30일	분석일	2021년 08월 30일
측 정 장 소	사천시 사천읍 용당길 32	측정자	김정희
분석방법	위상차현미경법	분석자	최진복

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선	KMS-5100/1	10.63	07:12~11:12	0.000개/㎤	-
#2	부지경계선	KMS-5100/1	10.86	07:15~11:15	0.000개/㎤	-
#3	부지경계선	KMS-5100/1	10.62	07:18~11:18	0.000개/㎤	-
#4	부지경계선	KMS-5100/1	10.54	07:22~11:22	0.000개/㎤	-
#5	위생설비입구	KMS-5100/1	10.57	07:30~08:10	0.001개/㎤	-
#6	작업장주변(실외)	KMS-5100/1	10.63	07:45~08:25	0.003개/㎤	-
#7	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.79	08:11~08:51	0.001개/㎤	-
#8	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.56	14:25~16:25	0.001개/㎤	-
#9	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.68	15:22~17:22	0.001개/㎤	-
		이	하	여	백	
종합 의견	기준치이하					

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사

측정자 김정희 분석자 최진복 책임자 김정희

협조자

우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윙스타워) B1202 ㈜제이에스환경컨설팅
전화 (055)795-1422 팩스 (070)7543-7042 E-mail js01740@hanmail.net

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	사천시		
측 정 일	2021년 08월 31일	분석일	2021년 08월 31일
측 정 장 소	사천시 사천읍 용당길 18 부근	측정자	김정희
분석방법	위상차현미경법	분석자	최진복

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.93	08:35~09:15	0.000개/㎤	-
#2	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.70	08:37~09:17	0.000개/㎤	-
#3	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.92	10:21~11:01	0.002개/㎤	-
		이	하	여	백	-
						-
						-
						-
						-
						-
종합 의견	기준치이하					

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사

측정자 김정희 분석자 최진복 책임자 김정희

협조자

우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윙스타워) B1202 ㈜제이에스환경컨설팅
전화 (055)795-1422 팩스 (070)7543-7042 E-mail js01740@hanmail.net