

겨울철엔 꼭! 수도계량기 ‘동파’를 예방합시다



사천시 건설수도과



한국수자원공사
사천수도센터



수도계량기 동파(凍破)예방 안내

계량기 보호통(함) 내부로 외부의 찬공기가 들어가지 않도록 내외부 틈새를 밀봉하고, 과거에 계량기가 동파된 적이 있거나 **동파가 우려되면** 혹한시 **수도꼭지를 조금 열어 놓아 수돗물을 적게 흐르게** 하여 받아서 사용하면 대부분 동파는 예방됩니다.

계량기 동파예방 방법

▶ 지하에 설치되어 있는 경우

- ① 보호통 내부 스티로폼 보온재가 파손된 경우에 헌옷 등을 넣어 비닐로 감싼다.
- ② 보호통 뚜껑을 찬공기가 들어가지 않도록 넓은 덮개로 덮는다.

▶ 벽체에 설치되어 있는 경우


- ① 보호함 내부 수도관 관통구 틈새를 밀폐한다.
- ② 보호함 내부를 헌옷 등의 보온재로 채운다.
- ③ 보호함 외부 테두리 틈새를 밀폐한다.
- ④ 보호함으로 찬공기가 들어가지 않도록 비닐카바 또는 접착테이프를 붙인다.

계량기 보호통(함) 보온 방법

지하에 설치되어 있는 경우



벽체에 설치되어 있는 경우



↗ 외부에 비닐카바 또는 틈새에 테이프 접착

계량기 및 수도관이 얼었을때 조치요령

- 헤어드라이어를 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며,
☞ 처음부터 50°C 이상 뜨거운 물을 부으면 계량기 유리가 파손됩니다.
- 수도계량기가 얼어서 유리가 파손되면 사천수도센터로 신고하셔야 합니다.



계량기 동파신고 ☎ 1577-0600

