<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>가방류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(품명)아동용 섬유제품</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>굿데이즈</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>조창헌</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 폼알데하이드 기준치 1.1배 초과
- 부위 : 겉감 (자주)
- 측정값 : 86 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

○ 노닐페놀 기준치 1.7배 초과
- 부위 : 겉감 (자주)
- 측정값 : NPEO 177 mg/kg
- 기준치 : 총 합 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
○ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>굿데이즈</td><td>연락처</td><td>02-6959-3931</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치 구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜 제품</td><td>안전관리 대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명 (종류)</td><td>모자류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(제품명)유니콘모자</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>레고랜드코리아 유한회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델: -)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>매튜 폴 조엣</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해 정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 노닐페놀 기준치 1.4 배 초과
- 부위: 원단4-안감(블랙)
- 측정값: NPEO 145 mg/kg
- 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처 방법</td><td>소비자 행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜 문의</td><td>문의처</td><td>레고랜드코리아 유한회사</td><td>연락처</td><td>033-815-2300
(LLKR.Experiences@legoland.com)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>(제품명)로티아동_우의</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>아진통상</td><td>인증/신고번호</td><td>-
(인증모델:)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이진우</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 151.9배 초과
- 부위: 연질플라스틱투명챙
- 측정값: DEHP 15.197 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

○ 총 카드뮴 함유량 기준치 1.9배 초과
- 부위: 연질플라스틱투명챙
- 측정값: 148 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

○ 코드 및 조임끈
- 부위: 후면 조절탭
- 측정값: 9.3 cm
- 기준치: 7.5 cm 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
○ 카드뮴에 노출될 경우 신장,호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발가능
○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>아진통상</td><td>연락처</td><td>02-438-5254</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>모형완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>변신로봇 시리즈</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>㈜씨케이</td><td>인증/신고번호</td><td>CB067R1189-2001
(인증모델: 변신로봇시리즈)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>장승제</td><td>인증/신고일자</td><td>20220622</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제 기준치 4.2배 초과
- 부위: 연질플라스틱 갈색
- 측정값: DEHP 0.416 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜씨케이</td><td>연락처</td><td>031-577-7651</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>유모차
(유모차)</td><td>모델명</td><td>KES002 | M2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 이지아이온</td><td>인증/신고번호</td><td>CB131R289-2001
(인증모델: KES002)</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>홍범석</td><td>인증/신고일자</td><td>20221207</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 내구성 부적합
- 부위: 좌석받침 프레임
- 측정값: 약 12 000회 시험 후 유모차 좌석받침 프레임 2 곳 파손
- 기준치: 총 72 000회 시험에서 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>㈜이지아이온</td><td>연락처</td><td>070-8615-1927</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>망간 건전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>Lonlife</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>해락유한책임회사</td><td>인증/신고번호</td><td>B052R361-6001A</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이권호</td><td>인증/신고일자</td><td>20210615</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 카드뮴 함량 기준치 1.5배 초과
- 부위: 완제품
- 측정값: 15 mg/kg
- 기준치: 10 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것○문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>해락유한책임회사</td><td>연락처</td><td>042-823-8828</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>알룩패션마스크(대형)</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>더조은주식회사</td><td>인증/신고번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>김회철</td><td>인증/신고일자</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 디메틸아세트아미드(DMAc) 1.4배 초과
- 부위: 겉감 흰색 원단
- 측정값: 7.4 mg/kg
- 기준치: 5 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 디메틸아세트아미드(DMAc)에 노출될 경우, 생식독성이 간 손상, 발암성 등의 유해성이 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>더조은주식회사</td><td>연락처</td><td>031-684-9812</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>온열팩
(온열팩)</td><td>모델명</td><td>EST-HP2</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td>-</td><td>제조구분(제조국)</td><td>수입(중국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>주식회사 시엘</td><td>인증/신고번호</td><td>B683R5021-21001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>안상민</td><td>인증/신고일자</td><td>20210104</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 온도 특성(최고온도) 부적합
- 부위: 제품
- 측정값: 79.9 ℃
- 기준치: 70 ℃ 이하

○ 표시사항 미비
- 수입자명 오기재, 사용상 주의사항 일부 누락(침구 안에서 사용하는 경우 통상적인 온도보다 온도가 올라가는 경우가 있다는 것에 대한 주의)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 최고온도 초과 시 화상의 우려가 있음
○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>주식회사 시엘</td><td>연락처</td><td>055-802-8020/
070-7525-4437</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>조치
구분</td><td colspan="4">수거 등의 명령</td></tr>
<tr><td rowspan="8">리콜
제품</td><td>안전관리
대상구분</td><td colspan="3">□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음</td></tr>
<tr><td>품목명
(종류)</td><td>자전거용 안전모
(운동용 안전모)</td><td>모델명</td><td>SEIRA NF-01</td></tr>
<tr><td>브랜드명</td><td></td><td>제조구분(제조국)</td><td>제조(한국)</td></tr>
<tr><td>사업자명</td><td>(주)루미</td><td>인증/신고번호</td><td>B533A5001-21001</td></tr>
<tr><td>대표자명</td><td>이의종</td><td>인증/신고일자</td><td>20210525</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">위해
정보</td><td>제품결함</td><td colspan="3">○ 충격흡수성 시험 최대가속도 기준치 초과
- 측정값 : ①고온 3847 m/s2, ②저온 5134 m/s2, ③물침지 4020 m/s2, ④인공노화 3626 m/s2
- 기준치 : 2943 m/s2 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음</td></tr>
<tr><td>대처
방법</td><td>소비자
행동요령</td><td colspan="3">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것
○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</td></tr>
<tr><td>리콜
문의</td><td>문의처</td><td>(주)루미</td><td>연락처</td><td>02-854-2556</td></tr>
</table>