


에어컨 화재예방

안전한 여름 지내는 방법!



에어컨 화재 현황


최근 3년간(2017~2019) 에어컨과 관련된 화재는 총 692건이며,
에어컨 화재는 6~8월 집중적으로 발생합니다.
화재 원인은 주로 전기적 요인이 73%(506건)로 가장 많으며
부주의 10%(66건) 기계적 요인 9%(61건) 순입니다.





에어컨 화재예방법

꼼꼼하게 확인하고 행경봐요



01
단일 전선을 사용하고
훼손되지 않았는지 확인



03
먼지를 충분히 제거하고
이상 유무 점검 후 가동



02
실외기 주변에
발화 위험 물품을 두지 않기



04
실외기에 문제가 발생하면
반드시 전문가에게 점검 의뢰

안전수칙을 점검하여 올 여름 안전하고 시원하게



주택용화재경보기
소화기도
잊지마세요~

