


비 산 농 도 측 정 결 과 보 고 서

경상남도 사천시 해안관광로469
(공장, 참고)

- 현장명 : 경상남도 사천시 해안관광로 469 석면해체공사 -



미리내환경 | 주 |
MIRINAE ENVIRONMENT Co.,Ltd.

별첨1-1. 측정 결과 (2024년 2월 16일 측정 - 작업전 비산측정)

*석면농도기준 : 0.01개/cm³

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선 -1	YNP-6025/1	10.64	2024년 2월 16일 12:02 ~ 16:03	0.0004	초과기준미만 (종류파악불가)
	#2	부지경계선 -2	YNP-6025/1	10.59	2024년 2월 16일 12:04 ~ 16:05	0.0005	초과기준미만 (종류파악불가)
	#3	부지경계선 -3	YNP-6025/1	10.63	2024년 2월 16일 12:06 ~ 16:08	0.0002	초과기준미만 (종류파악불가)
	#4	부지경계선 -4	YNP-6025/1	10.65	2024년 2월 16일 12:08 ~ 16:10	0.0004	초과기준미만 (종류파악불가)

*석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 0.01개/cm³ 미만으로 평가되었다.

별첨1-2. 측정 결과 (2024년 2월 17일 측정)

*석면농도기준 : 0.01개/cm³

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선 -1	YNP-6025/1	10.68	2024년 2월 17일 09:33 ~ 13:35	0.0003	초과기준미만 (종류파악불가)
	#2	부지경계선 -2	YNP-6025/1	10.64	2024년 2월 17일 09:36 ~ 13:37	0.0003	초과기준미만 (종류파악불가)
	#3	부지경계선 -3	YNP-6025/1	10.64	2024년 2월 17일 09:38 ~ 13:40	0.0004	초과기준미만 (종류파악불가)
	#4	부지경계선 -4	YNP-6025/1	10.64	2024년 2월 17일 09:41 ~ 13:42	0.0002	초과기준미만 (종류파악불가)
	#5	위생설비 입구	YNP-6025/1	10.60	2024년 2월 17일 09:50 ~ 10:32	0.0011	초과기준미만 (종류파악불가)
	#6	폐기물보관지점 -1	YNP-6025/1	10.59	2024년 2월 17일 16:00 ~ 16:41	0.0009	초과기준미만 (종류파악불가)
	#7	폐기물보관지점 -2	YNP-6025/1	10.57	2024년 2월 17일 16:01 ~ 16:41	0.0012	초과기준미만 (종류파악불가)

*석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 0.01개/cm³ 미만으로 평가되었다.

별첨1-3. 측정 결과 (2024년 2월 18일 측정)

*석면농도기준 : 0.01개/cm³

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선 -1	YNP-6025/1	10.67	2024년 2월 18일 09:17 ~ 13:19	0.0005	초과기준미만 (종류파악불가)
	#2	부지경계선 -2	YNP-6025/1	10.62	2024년 2월 18일 09:19 ~ 13:21	0.0002	초과기준미만 (종류파악불가)
	#3	부지경계선 -3	YNP-6025/1	10.59	2024년 2월 18일 09:23 ~ 13:24	0.0004	초과기준미만 (종류파악불가)
	#4	부지경계선 -4	YNP-6025/1	10.61	2024년 2월 18일 09:25 ~ 13:26	0.0002	초과기준미만 (종류파악불가)
	#5	위생설비 입구	YNP-6025/1	10.65	2024년 2월 18일 09:40 ~ 10:22	0.0005	초과기준미만 (종류파악불가)
	#6	폐기물보관지점 -1	YNP-6025/1	10.59	2024년 2월 18일 13:03 ~ 13:45	0.0007	초과기준미만 (종류파악불가)
	#7	폐기물보관지점 -2	YNP-6025/1	10.59	2024년 2월 18일 13:04 ~ 13:45	0.0009	초과기준미만 (종류파악불가)

*석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 0.01개/cm³ 미만으로 평가되었다.

별첨1-4. 측정 결과 (2024년 2월 19일 측정)



*석면농도기준 : 0.01개/cm³

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	폐기물 보관지점 -1	YNP-6025/1	10.65	2024년 2월 19일 07:53 ~ 08:35	0.0009	초과기준미만 (종류파악불가)
#2	폐기물 보관지점 -2	YNP-6025/1	10.61	2024년 2월 19일 07:54 ~ 08:35	0.0006	초과기준미만 (종류파악불가)	

*석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 0.01개/cm³ 미만으로 평가되었다.



별첨2-1. 측정위치도 - 경상남도 사천시 해안관광로469 (측정위치도)



시료 채취수	측정 방법	송포동 1076-5 (위치도)	(*단위 : mm)	측정자	권려원
#01~04 총 4 건	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시료채취 지정: 부지경계선 4건 총 4건의 시료를 채취함. ▪ 바닥으로부터 약 1.5m 위치에서 지역 측정하였음. ▪ 각 시료당 채취량 부지경계선 2400L이상 (펌프유량 10L 기준) 		 : 석면해체작업구역	측정일	2024.02.16



별첨2-2. 측정위치도 - 경상남도 사천시 해안관광로469 (측정위치도)



시료 채취수	측정 방법	 송포동 1076-5 (위치도)	(*단위 : mm)	측정자	권려원
		 : 석면해체작업구역		측정일	2024.02.17
#01~07 총 7 건	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시료채취 지점: 부지경계선 4건, 위생설비 입구 1건, 폐기물보관지점 2건, 총 7건의 시료를 채취함. ▪ 바닥으로부터 약 1.5m 위치에서 지역 측정하였음. ▪ 각 시료당 채취량 부지경계선 2400L 이상, 위생설비 입구, 폐기물보관지점은 400L 이상 (펌프유량 10L 기준) 				



별첨2-3. 측정위치도 - 경상남도 사천시 해안관광로469 (측정위치도))



시료 채취수	측정 방법	송포동 1076-5 (위치도)	(*단위 : mm)	측정자	권려원
			 : 석면해체작업구역	측정일	2024.02.18
#01~07 총 7 건	<ul style="list-style-type: none"> 시료채취 지점: 부지경계선 4건, 위생설비 입구 1건, 폐기물보관지점 2건, 총 7건의 시료를 채취함. 바닥으로부터 약 1.5m 위치에서 지역 측정하였음. 각 시료당 채취량 부지경계선 2400L 이상, 위생설비 입구, 폐기물보관지점은 400L 이상 (평균유량 10L 기준) 				

별첨2-4. 측정위치도 - 경상남도 사천시 해안관광로469 (측정위치도)












시료 채취수	측정 방법	 송포동 1076-5 (위치도)	(*단위 : mm)  : 석면해체작업구역	측정자	권려원
#01~02 총 2 건	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시료채취 지점: 폐기물보관지점 2건 총 2건의 시료를 채취함. ▪ 바닥으로부터 약 1.5m 위치에서 지역 측정하였음. ▪ 각 시료당 채취량 폐기물보관지점은 400L 이상 (펄프유량 10L 기준) 			측정일	2024.02.19

별첨3-1. 측정 지점 (2024년 2월 16일 측정 - 작업전 비산측정)

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 -1	 <p>측정 시작 시간: 12:02</p>	 <p>측정 종료 시간: 16:03</p>	
부지경계선 -2	 <p>측정 시작 시간: 12:04</p>	 <p>측정 종료 시간: 16:05</p>	
부지경계선 -3	 <p>측정 시작 시간: 12:06</p>	 <p>측정 종료 시간: 16:08</p>	
부지경계선 -4	 <p>측정 시작 시간: 12:08</p>	 <p>측정 종료 시간: 16:10</p>	

별첨3-2. 측정 지점 -1 (2024년 2월 17일 측정)

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 -1	 <p>측정 시작 시간: 09:33</p>	 <p>측정 종료 시간: 13:35</p>	
부지경계선 -2	 <p>측정 시작 시간: 09:36</p>	 <p>측정 종료 시간: 13:37</p>	
부지경계선 -3	 <p>측정 시작 시간: 09:38</p>	 <p>측정 종료 시간: 13:40</p>	
부지경계선 -4	 <p>측정 시작 시간: 09:41</p>	 <p>측정 종료 시간: 13:42</p>	
위생설비 입구 -1	 <p>측정 시작 시간: 09:50</p>	 <p>측정 종료 시간: 10:32</p>	

별첨3-2. 측정 지점 -2 (2024년 2월 17일 측정)

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점 -1	 <p>측정 시작 시간: 16:00</p>	 <p>측정 종료 시간: 16:41</p>	
폐기물 보관지점 -2	 <p>측정 시작 시간: 16:01</p>	 <p>측정 종료 시간: 16:41</p>	

별첨3-3. 측정 지점 -1 (2024년 2월 18일 측정)

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선 -1			
측정 시작 시간: 09:17		측정 종료 시간: 13:19	
부지경계선 -2			
측정 시작 시간: 09:19		측정 종료 시간: 13:21	
부지경계선 -3			
측정 시작 시간: 09:23		측정 종료 시간: 13:24	
부지경계선 -4			
측정 시작 시간: 09:25		측정 종료 시간: 13:26	
위생설비 입구 -1			
측정 시작 시간: 09:40		측정 종료 시간: 10:22	

별첨3-3. 측정 지점 -2 (2024년 2월 18일 측정)

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점 -1	 <p>측정 시작 시간: 13:03</p>	 <p>측정 종료 시간: 13:45</p>	
폐기물 보관지점 -2	 <p>측정 시작 시간: 13:04</p>	 <p>측정 종료 시간: 13:45</p>	

별첨3-4. 측정 지점 (2024년 2월 19일 측정)

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지점 -1	 <p>측정 시작 시간: 07:53</p>	 <p>측정 종료 시간: 08:35</p>	
폐기물 보관지점 -2	 <p>측정 시작 시간: 07:54</p>	 <p>측정 종료 시간: 08:35</p>	