

석면 비산 측정 결과 보고서

사천읍 용당리 210-1, 315-3번지 슬레이트 해체공사



2024. 04

(주)코리아환경보건연구소

KOREA ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

고용노동부 지정 석면조사기관 2019-120008호

NO.1

측정위치도 별첨		
●	측정위치	2024년 04월 17일



NO.2

측정위치도 명례		
●	측정위치	측정일 2024년 04월 18일



NO.3

측정위치도 명례		
●	측정 위치	측정일
		2024년 04월 19일



별첨3. 측정 지점
2024년 04월 17일

부지경계선1		부지경계선2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 08:30	측정 종료 시간 - 12:40	측정 시작 시간 - 08:32	측정 종료 시간 - 12:42
부지경계선3		부지경계선4	
			
측정 시작 시간 - 08:37	측정 종료 시간 - 12:47	측정 시작 시간 - 08:40	측정 종료 시간 - 12:50

2024년 04월 18일

부지경계선1		부지경계선2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 08:00	측정 종료 시간 - 12:10	측정 시작 시간 - 08:10	측정 종료 시간 - 12:20
부지경계선3		부지경계선4	
			
측정 시작 시간 - 08:30	측정 종료 시간 - 12:40	측정 시작 시간 - 08:40	측정 종료 시간 - 12:50
작업장주변 실외		위생설비입구1	
			
측정 시작 시간 - 09:20	측정 종료 시간 - 11:30	측정 시작 시간 - 08:20	측정 종료 시간 - 09:05
위생설비입구2		폐기물보관지점1~2	
			
측정 시작 시간 - 13:10	측정 종료 시간 - 13:55	측정 시작 시간 - 13:00	측정 종료 시간 - 13:45
폐기물보관지점3~4			
			
측정 시작 시간 - 14:10	측정 종료 시간 - 14:55		

2024년 04월 19일

부지경계선1		부지경계선2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 07:10	측정 종료 시간 - 09:20	측정 시작 시간 - 07:13	측정 종료 시간 - 09:23
부지경계선3		부지경계선4	
			
측정 시작 시간 - 07:20	측정 종료 시간 - 09:30	측정 시작 시간 - 07:25	측정 종료 시간 - 09:35
작업장주변 실외		위생설비입구	
			
측정 시작 시간 - 07:15	측정 종료 시간 - 09:25	측정 시작 시간 - 07:45	측정 종료 시간 - 08:30
폐기물보관지점1~2		폐기물보관지점3~4	
			
측정 시작 시간 - 07:30	측정 종료 시간 - 08:15	측정 시작 시간 - 09:40	측정 종료 시간 - 10:25