

사천시 서포면 외구리 330 축사 슬레이트해체공사 석면비산정도 측정보고서

2106-006



2021. 06



(주)제이에스환경컨설팅
경상남도 진주시 동부로 169번길 12, B1202호
TEL)055-795-1422 / FAX)070-7543-7042

[별첨 1] 측정결과

석면비산정도 측정 결과서						
의뢰기관(자)	박재형					
측 정 일	2021년 06월 03일	분석일	2021년 06월 03일			
측 정 장 소	사천시 서포면 외구리 330	측정자	박현주			
분석방법	위상차현미경법	분석자	박성제			
시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.						
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선	KMS-5100/1	10.69	10:00~14:00	0.001개/cm ³	-
#2	부지경계선	KMS-5100/1	10.77	10:02~14:02	0.000개/cm ³	-
#3	부지경계선	KMS-5100/1	10.88	10:04~14:04	0.000개/cm ³	-
#4	부지경계선	KMS-5100/1	10.60	10:06~14:06	0.001개/cm ³	-
#5	위생설비입구	KMS-5100/1	10.72	10:08~10:48	0.002개/cm ³	-
#6	작업장주변실외	KMS-5100/1	10.70	10:15~12:15	0.001개/cm ³	-
#7	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.82	10:10~10:50	0.001개/cm ³	-
#8	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.90	10:12~10:52	0.001개/cm ³	-
#9	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.75	10:12~10:52	0.001개/cm ³	-
		이	하	여	백	
종합 의견	기준치이하					
<p>상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.</p> <p style="text-align: center;">(주)제이에스환경컨설팅 대표이사 </p>						
측정자	박현주	분석자	박성제	책임자	김정희	
협조자						
우편	52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윈스타워) B1202			(주)제이에스환경컨설팅		
전화	(055)795-1422		팩스 (070)7543-7042		E-mail js01740@hanmail.net	

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	박재형		
측 정 일	2021년 06월 04일	분석일	2021년 06월 04일
측 정 장 소	사천시 서포면 외구리 330	측정자	박현주
분석방법	위상차현미경법	분석자	박성제

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선	KMS-5100/1	10.85	09:00~13:00	0.001개/cm ³	-
#2	부지경계선	KMS-5100/1	10.86	09:01~13:01	0.001개/cm ³	-
#3	부지경계선	KMS-5100/1	10.78	09:03~13:03	0.001개/cm ³	-
#4	부지경계선	KMS-5100/1	10.79	09:05~13:05	0.001개/cm ³	-
#5	위생설비입구	KMS-5100/1	10.85	09:08~09:48	0.003개/cm ³	-
#6	작업장주변실외	KMS-5100/1	10.83	09:10~11:10	0.001개/cm ³	-
#7	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.88	09:15~09:55	0.002개/cm ³	-
#8	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.74	09:20~10:00	0.001개/cm ³	-
#9	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.85	09:20~10:00	0.001개/cm ³	-
		이	하	여	백	
종합 의견	기준치이하					

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사



측정자 박현주	분석자 박성제	책임자 김정희
협조자		
우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윈스타워) B1202 (주)제이에스환경컨설팅		
전화 (055)795-1422	팩스 (070)7543-7042	E-mail js01740@hanmail.net

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	박재형		
측 정 일	2021년 06월 05일	분석일	2021년 06월 05일
측 정 장 소	사천시 서포면 외구리 330	측정자	박현주
분석방법	위상차현미경법	분석자	박성제

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.88	09:00~09:40	0.001개/cm³	-
#2	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.90	09:00~09:40	0.001개/cm³	-
		이	하	여	백	

종합 의견: 기준치이하

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사



측정자 박현주

분석자 박성제

책임자 김정희

협조자

우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 왕스타워) B1202 (주)제이에스환경컨설팅

전화 (055)795-1422

팩스 (070)7543-7042

E-mail js01740@hanmail.net

석면비산정도 측정 결과서


의뢰기관(자)	박재형		
측 정 일	2021년 06월 06일	분석일	2021년 06월 06일
측 정 장 소	사천시 서포면 외구리 330	측정자	박현주
분석방법	위상차현미경법	분석자	박성제

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.84	10:00~10:40	0.001개/cm³	-
#2	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.72	10:00~10:40	0.001개/cm³	-
		이	하	여	백	

종합
의견 기준치이하

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사 

측정자 박현주	분석자 박성제	책임자 김정희
협조자		
우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 왕스타워) B1202 (주)제이에스환경컨설팅		
전화 (055)795-1422	팩스 (070)7543-7042	E-mail js01740@hanmail.net

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	박재형		
측 정 일	2021년 06월 07일	분석일	2021년 06월 07일
측 정 장 소	사천시 서포면 외구리 330	측정자	박현주
분석방법	위상차현미경법	분석자	박성제

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.84	08:10~08:50	0.001개/cm ³	-
#2	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.85	08:10~08:50	0.001개/cm ³	-
#3	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.79	09:00~09:40	0.003개/cm ³	-
		이	하	여	백	

종합 의견 기준치이하

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사

측정자 박현주	분석자 박성제	책임자 김정희
협조자		
우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윈스타워) B1202 (주)제이에스환경컨설팅		
전화 (055)795-1422	팩스 (070)7543-7042	E-mail js01740@hanmail.net