

2019년 11월 사천시 상수도 수질검사 결과 공고

K-water 경남서부권지사(사천)에서는 정기적으로 수질검사(매일 6항목, 매주 14항목, 매월 59항목, 매월 수도관 노후지역 수도꼭지 11항목, 매월 수도꼭지 5항목, 매분기 급수과정별 12항목)를 실시하여 건강하고 맛있는 수돗물을 생산·공급하고 있으며, 11월 곤명정수장 및 광역상수도 사천정수장의 수돗물 수질검사 결과를 아래와 같이 공고합니다.

2019년 12 월 6일

경 남 서 부 권 지 사 장



1. 정수장 수질검사 결과

정 수 장 명	곤명정수장	한국수자원공사 사천정수장	
위 치	곤명면 곤수로 127-47	죽동면 수자원길 30	
검 사 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과	
1. 일반세균	100cfu/ml 이하	0	0
2. 총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출
4. 납	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출
5. 불소	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출
6. 비소	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출
7. 세례늄	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출
8. 수은	0.001mg/ℓ 이하	불검출	불검출
9. 시안	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출
10. 크롬	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출
11. 암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출
12. 질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.1	1.0
13. 보론	1.0mg/ℓ 이하	불검출	불검출
14. 카드뮴	0.005mg/ℓ 이하	불검출	불검출
15. 폐놀	0.005mg/ℓ 이하	불검출	불검출
16. 다이아지논	0.02mg/ℓ 이하	불검출	불검출
17. 파라티온	0.06mg/ℓ 이하	불검출	불검출
18. 페니트로티온	0.04mg/ℓ 이하	불검출	불검출
19. 카바릴	0.07mg/ℓ 이하	불검출	불검출
20. 총트리할로메탄	0.1mg/ℓ 이하	0.015	0.035
21. 클로로포름	0.08mg/ℓ 이하	0.011	0.031
22. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1mg/ℓ 이하	불검출	불검출
23. 테트라클로로에틸렌	0.1mg/ℓ 이하	불검출	불검출

24. 트리클로로에틸렌	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출
25. 브로모디클로로메탄	0.03mg/ℓ 이하	0.004	0.004
26. 디브로모클로로메탄	0.1mg/ℓ 이하	불검출	불검출
27. 디클로로메탄	0.02mg/ℓ 이하	불검출	불검출
28. 벤젠	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출
29. 틀루엔	0.7mg/ℓ 이하	불검출	불검출
30. 에틸벤젠	0.3mg/ℓ 이하	불검출	불검출
31. 크실렌	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출
32. 1,1-디클로로에틸렌	0.03mg/ℓ 이하	불검출	불검출
33. 사염화탄소	0.002mg/ℓ 이하	불검출	불검출
34. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/ℓ 이하	불검출	불검출
35. 클로랄하이드레이트	0.03mg/ℓ 이하	0.0016	0.0047
36. 디브로모아세토니트릴	0.1mg/ℓ 이하	불검출	0.0006
37. 디클로로아세토니트릴	0.09mg/ℓ 이하	0.0019	0.0037
38. 트리클로로아세토니트릴	0.004mg/ℓ 이하	불검출	불검출
39. 할로아세틱에시드	0.1mg/ℓ 이하	0.013	0.021
40. 유리잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.70	0.86
41. 경도	300mg/ℓ 이하	38	24
42. 과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ 이하	1.0	1.3
43. 냄새	무취	없음	없음
44. 맛	무미	없음	없음
45. 동(구리)	1mg/ℓ 이하	불검출	불검출
46. 색도	5도 이하	불검출	불검출
47. 세제	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출
48. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2	6.8
49. 아연	3.0mg/ℓ 이하	0.008	불검출
50. 염소이온	250mg/ℓ 이하	5.8	6.4
51. 증발잔류물	500mg/ℓ 이하	84	77
52. 철	0.3mg/ℓ 이하	불검출	불검출
53. 망간	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출
54. 탁도	0.5 NTU이하	0.10	0.05
55. 황산이온	200mg/ℓ 이하	4	4
56. 알루미늄	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출
57. 1,4-다이옥산	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출
58. 포름알데히드	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출
59. 브롬산염	0.01mg/ℓ 이하	불검출	불검출

2. 가정 수도꼭지 수질검사 결과(21개소)

정수장명	급수구역	검사 결과				비고
		일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소	
		100cfu/ml 이하	불검출/100ml	불검출/100ml	40mg/l 이하	
곤명정수장	곤명면 곤수로 39*	0	불검출	불검출	0.67	
	곤명면 원전새길 4*	0	불검출	불검출	0.70	
	곤명면 신산길 10*	0	불검출	불검출	0.48	
광역상수도 사천정수장	곤양면 북문길 1*	0	불검출	불검출	0.39	
	곤양면 검정2길 *	0	불검출	불검출	0.54	
	서포면 서포로 263-*	0	불검출	불검출	0.21	
	축동면 길평1길 1*	0	불검출	불검출	0.56	
	사천읍 샘골길 1*	0	불검출	불검출	0.62	
	사천읍 선평길 3*	0	불검출	불검출	0.64	
	정동면 동계길 12*	0	불검출	불검출	0.49	
	정동면 여옥길 3*	0	불검출	불검출	0.27	
	사남면 초전로 8*	0	불검출	불검출	0.41	
	용현면 금문1길 4*	0	불검출	불검출	0.37	
	서포면 진삼로 11*	0	불검출	불검출	0.49	
	용강동 용강길 62-1*	0	불검출	불검출	0.55	
	사등동 환경길 5*	0	불검출	불검출	0.53	
	선구동 목섬길 5*	0	불검출	불검출	0.56	
	동동 수남길 7*	0	불검출	불검출	0.44	
	선구동 새동네1길 93-1*	0	불검출	불검출	0.62	
	대방동 대방2길 3*	0	불검출	불검출	0.41	
	늑도동 늑도길 5*	0	불검출	불검출	0.44	

3. 수도관 노후지역 수도꼭지 수질검사 결과(4개소)

정수장명	급수구역	수질검사 결과									
		일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소	임모기성질소	동	아연	염소이온	철	망간
		100cfu/ml 이하	불검출/100ml	불검출/100ml	40mg/l 이하	0.5mg/l 이하	1mg/l 이하	3mg/l 이하	250mg/l 이하	0.3mg/l 이하	1mg/l 이하
곤명정수장	곤명면 완사2길 8*	0	불검출	불검출	0.62	불검출	불검출	0.004	6.5	불검출	불검출
광역상수도 사천정수장	사천읍 시장1길 5-2*	0	불검출	불검출	0.59	불검출	불검출	불검출	6.9	불검출	불검출
	용현면 선진공원길 48*	0	불검출	불검출	0.15	불검출	불검출	불검출	6.8	불검출	불검출
	벌리동 문선1길 2*	0	불검출	불검출	0.37	불검출	불검출	불검출	6.8	불검출	불검출

4. 고찰

- ◎ 11월 곤명정수장 및 광역상수도의 먹는 물 수질검사기준 59개 항목에 대한 수질검사에서 먹는 물로서 적합하며, 수돗물은 세균에 오염되지 않고 영양미네랄 성분이 균형있게 녹아있는 건강한 물입니다.
- ◎ 20년 이상된 수도관 노후지역에 대해서는 2차적인 오염여부를 판별하기 위하여 매월 4개소 11개 항목에 대하여 검사를 실시하고 있습니다
기타 수질검사에 대한 의문사항이 있으시면 관리책임자(곤명정수장 김미영 사원 ☎851-8233, 사천 정수장 맹택주 과장 ☎851-5263)에게 문의 바랍니다.

5. 당부말씀

- ◎ 수돗물에 소독 냄새가 나는 것은 수인성 전염병 예방 및 2차 오염을 방지하고 시민이 안심하고 마실 수 있도록 하기 위하여 적정량의 염소를 주입하는 것이므로, 다소 불편하시면 냉장고 등에 보관 후 드시거나 끓여 드시면 염소냄새 없이 드실 수 있습니다.
- ◎ 정수장에서 양질의 수돗물을 공급하더라도 수용가의 물탱크가 오염되어 간혹 이물질이 나오는 경우가 있으므로 년2회 정기적으로 물탱크를 청소하여 건강한 수돗물을 음용하시기 바랍니다.
- ◎ 수돗물에 대한 궁금증 및 불신감을 해소하고 신뢰도 제고를 위하여 곤명정수장 및 사천정수장에서는 지역주민, 학생, 민간단체 등을 대상으로 정수장 운영 실태를 개방하고 있습니다.
많은 견학을 바랍니다.
※ 견학안내 및 신청 ☎(055) 851-8233 (곤명정수장 김미영 사원), (055) 851-5263 (사천정수장 담당 맹택주 과장)

상수도 요금, 겸침, 계량기, 수질검사, 누수 등에 관한 문의사항은
콜센터 ☎ 1577-0600 으로 전화 바랍니다.